

1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se relacionan todos los trabajos realizados por **3RS GESTIÓN** para el Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Vial y el Mantenimiento de las Zonas Verdes de la entidad urbanística “Hacienda del Álamo Golf Resort”, en el mes **FEBRERO 2026**.

1.1. TRABAJOS DE JARDINERÍA

Desbroce y recorte de seto de alineación en Vial B, entre los sectores C/ Hungría y C/ Francia







Troceado, recogida y limpieza de árbol (falsa pimienta) caído por el viento en Vial B a altura de C/ Francia



Troceado, recogida y limpieza de árbol (falsa pimienta) caído por el viento en Vial B a altura de C/ Francia



Recorte de seto siempre verde en Vial Principal, tramo desde entrada a Fase 6 Olivos



Recorte, recogida y limpieza de setos en jardín por Cuadros y seto pantalla de laurel



Desbroce y limpieza de la zona de talud y vallado junto al fondo de saco de C/ Vistas al Green





Recorte de seto, desbroce y limpieza en zona derecha de entrada a Zona de Mantenimiento




Deshierbe manual en rotonda de entrada de Casa Club del Vial Principal




Poda y limpieza de palmeras en jardín izquierdo a la entrada de la Zona de Mantenimiento




Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda junto al Edificio de Usos Múltiples (EUM):



Por petición de la EUC, se procede al desbroce y limpieza de la C/ Morella, entre Pueblo Español y el Campo de Golf



Troceado, recogida y limpieza de árboles caídos en Parque Rambla Mediterránea (una rama de un pino y un ciprés de 6 metros)



Por petición de la EUC, se procede al desbroce y limpieza del camino que conecta la C/ Canadá y el aparcamiento de la Academia de Golf





Revisión de la red de riego, abriendo arquetas y comprobando programadores, electroválvulas y puntos de emisión, detectando y reparando cada una de las incidencias detectadas en las siguientes ubicaciones:



C/ Brasil, 30 - Jardín rotonda (cambio pila programador)



Fuente entrada - Control Legionella (vaciado, limpieza con cepillo e hidrolimpiadora, desinfección y llenado; toma de muestras a los 15 días)



C/ Bélgica, 29 (3 ml PE Ø32 y 2 enlaces)



C/ Bélgica, 29 (3 ml PE Ø32 y 2 enlaces)



Vial Ppal. ambos lados - Desde rotonda Fase 1 hasta rotonda Fase 6 (950 ml PE Ø16 y 10 enlaces)



Vial Ppal. ambos lados - Desde rotonda Fase 1 hasta rotonda Fase 6 (950 ml PE Ø16 y 10 enlaces)



Fuente entrada - Nueva instalación (nueva arqueta, electroválvula 1" y programador Solem 1E)



Fuente entrada - Nueva instalación (nueva arqueta, electroválvula 1" y programador Solem 1E)



Vial Ppal. mediana (20 ml PE Ø16 y 2 enlaces)




Vial Ppal. mediana (20 ml PE Ø16 y 2 enlaces)



Vial Ppal. mediana - frente Hotel (cambio programador Rain Bird por Solem de 2E)



Vial Ppal. mediana - frente Mantenimiento (cambio programador Rain Bird por Solem de 1E)



Fuente entrada - Limpieza por acumulación de residuos en tobera cuerpo hidráulico



Fuente entrada - Limpieza por acumulación de residuos en tobera cuerpo hidráulico



Fuente entrada - Limpieza por acumulación de residuos en tobera cuerpo hidráulico



Fuente entrada - Limpieza por acumulación de residuos en tobera cuerpo hidráulico