

1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se relacionan todos los trabajos realizados por **3RS GESTIÓN** para el Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y el Mantenimiento de las Zonas Verdes de la entidad urbanística “Hacienda del Álamo Golf Resort”, en el mes **MARZO 2026**.

1.1. TRABAJOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Resolución de ACTO VANDÁLICO por la aparición de restos de podas en C/ Alemania, 89. Se informa a la EUC y VIGILANCIA.



Resolución de ACTO VANDÁLICO por la aparición de gran cantidad de cartones en contenedor de resto, en C/ Brasil, 16. Se informa a la EUC y VIGILANCIA.



1.2. TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

Trabajos de limpieza y desinfección de aceras, viales e imbornales de las calles Italia, Irlanda e Islandia, posteriores a los trabajos de desbroce y escarda química:



C/ Italia



C/ Italia



C/ Italia



C/ Italia

1.3. TRABAJOS DE JARDINERÍA

Desbroce y recorte de seto de alineación en Vial B, entre los sectores C/ Hungría y C/ Francia



Desbroce y limpieza de jardín alargado “Paseo por Paisajes” del Vial B, entre los sectores C/ Hungría y C/ Francia




Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda de la Fase 1:



Poda y limpieza de arbolado en Plaza Australia (Fase 1):



Desbroce y recorte de seto de alineación en Vial B, entre los sectores C/ Francia y C/ Japón



Poda y limpieza de arbolado en Plaza Alemania (Fase 1):



Poda de arbolado, recorte de arbustivas y limpieza en rotonda C/ Alemania (Fase 1):



**Desbroce y recorte de seto de alineación en Vial B, entre los sectores C/ Japón y
Rotonda Obra Nueva**








Poda y limpieza de arbolado en Jardín del Borde, detrás de Fase 1 Los Olivos:



**Poda de arbolado, recorte de arbustivas y limpieza en rotondas C/ Bahamas y C/ Brasil
(Fases 2 y 3):**



Desbroce, recorte de seto de alineación y limpieza en Paseo Alameda de Fase 7 Oasis:




Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda de la Fase 1:




Plantación de 60 Uds. *Cupressus sempervirens* 'tótem' de 3 metros de altura en parterre derecho de la entrada, incluso reposición sistema de riego:




Desbroce manual y mecánico de aceras y bordillos en Fases 4 y 5:



Desbroce manual y mecánico de aceras y bordillos en Fases 2 y 3:






Desbroce manual y limpieza de parterres de grava de la entrada (rotonda y fuente):



Resolución de Incidencia comunicada por VIGILANCIA, por derribo de ficus de alineación en lado izquierdo del Vial Principal, frente Paseo del Club de Golf (se informa a la EUC):



Revisión de la red de riego, abriendo arquetas y comprobando programadores, electroválvulas y puntos de emisión, detectando y reparando cada una de las incidencias detectadas en las siguientes ubicaciones:



Fase 2 - Frente a C/ Brasil, 30 (cambio pila programador)



Fase 6 - Frente Jardín (20 ml PE Ø32 y 2 enlaces)



Fase 6 - Frente Jardín (20 ml PE Ø32 y 2 enlaces)



Fase 6 - Frente Jardín (20 ml PE Ø32 y 2 enlaces)



Fase 7 Oasis - Seto dcho. (2 ml PE Ø16 y 2 enlaces)



Fase 7 Oasis - Paseo Alameda y Rotonda (215 ml PE Ø16 y 80 goteros pinchados)



**Fase 7 Oasis - Paseo Alameda y Rotonda
(215 ml PE Ø16 y 80 goteros pinchados)**



**Fase 7 Oasis - Paseo Alameda y Rotonda
(215 ml PE Ø16 y 80 goteros pinchados)**



**Jardín Cuadros - Acto vandálico 2
programadores arrancados (cambio
programador Rain Bird por Solem)**



**Jardín Cuadros - Acto vandálico 2
programadores arrancados (cambio
programador Rain Bird por Solem)**



**Jardín Cuadros - Acto vandálico 2
programadores arrancados (cambio
programador Rain Bird por Solem)**



**Jardín Cuadros - Acto vandálico 2
programadores arrancados (cambio
programador Rain Bird por Solem)**



**Jardín Cuadros - Reposición líneas goteo
(180 ml PE Ø16, 36 enlaces y 1 programador
Solem 1E)**



**Jardín Cuadros - Reposición líneas goteo
(180 ml PE Ø16, 36 enlaces y 1 programador
Solem 1E)**



**Jardín Cuadros - Reposición líneas goteo
(180 ml PE Ø16, 36 enlaces y 1 programador
Solem 1E)**



**Jardín Cuadros - Reposición líneas goteo
(180 ml PE Ø16, 36 enlaces y 1 programador
Solem 1E)**



**Fase 7 Oasis - Reposición línea goteo (485
ml PE Ø16, 12 enlaces y 20 goteros)**



**Fase 7 Oasis - Reposición línea goteo (485
ml PE Ø16, 12 enlaces y 20 goteros)**



Fase 7 Oasis - Reposición línea goteo (485 ml PE Ø16, 12 enlaces y 20 goteros)



Fase 7 Oasis - Reposición línea goteo (485 ml PE Ø16, 12 enlaces y 20 goteros)



Fase 8 Pueblo Español - Reposición línea goteo dcha. (40 ml PE Ø16 y 4 enlaces)



Entrada dcha. - Alineación seto ciprés Tótem (60 cipreses, retranqueo riego, 6 difusores, 30 ml PE Ø32, 1 llave corte Ø32, 4 enlaces Ø32, 42 ml PE Ø16, 1 programador Solem 1E, 1 electroválvula y 1 arqueta)



Entrada dcha. - Alineación seto ciprés Tótem (60 cipreses, retranqueo riego, 6 difusores, 30 ml PE Ø32, 1 llave corte Ø32, 4 enlaces Ø32, 42 ml PE Ø16, 1 programador Solem 1E, 1 electroválvula y 1 arqueta)



Entrada dcha. - Alineación seto ciprés Tótem (60 cipreses, retranqueo riego, 6 difusores, 30 ml PE Ø32, 1 llave corte Ø32, 4 enlaces Ø32, 42 ml PE Ø16, 1 programador Solem 1E, 1 electroválvula y 1 arqueta)



**Entrada dcha. - Alineación seto ciprés Tótem
(60 cipreses, retranqueo riego, 6 difusores,
30 ml PE Ø32, 1 llave corte Ø32, 4 enlaces
Ø32, 42 ml PE Ø16, 1 programador Solem 1E,
1 electroválvula y 1 arqueta)**



**Entrada dcha. - Alineación seto ciprés Tótem
(60 cipreses, retranqueo riego, 6 difusores,
30 ml PE Ø32, 1 llave corte Ø32, 4 enlaces
Ø32, 42 ml PE Ø16, 1 programador Solem 1E,
1 electroválvula y 1 arqueta)**



**Entrada dcha. - Alineación seto ciprés Tótem
(60 cipreses, retranqueo riego, 6 difusores,
30 ml PE Ø32, 1 llave corte Ø32, 4 enlaces
Ø32, 42 ml PE Ø16, 1 programador Solem 1E,
1 electroválvula y 1 arqueta)**



**Entrada dcha. - Alineación seto ciprés Tótem
(60 cipreses, retranqueo riego, 6 difusores,
30 ml PE Ø32, 1 llave corte Ø32, 4 enlaces
Ø32, 42 ml PE Ø16, 1 programador Solem 1E,
1 electroválvula y 1 arqueta)**



**Mediana Vial Ppal. - Junto Acopio (1,5 ml PE
Ø32 y 2 enlaces)**



**Fase 1- Reposición en P. Alameda Dcha. (265
ml PE Ø16 y 9 enlaces)**



Fase 1- Reposición en P. Alameda Dcha. (265 ml PE Ø16 y 9 enlaces)



Fase 1- Reposición en P. Alameda Dcha. (265 ml PE Ø16 y 9 enlaces)



Fase 1 - Reposición Pza. Australia (35 ml PE Ø16, 4 enlaces y 1 programador Solem 1E)



Fase 1 - Reposición Pza. Australia (35 ml PE Ø16, 4 enlaces y 1 programador Solem 1E)



Jardín Cuadros - Junto Buzones Fase 6 Olivos (cambio programador roto Rain Bird por 1 Solem 2E)



Jardín Cuadros - Junto Buzones Fase 6 Olivos (cambio programador roto Rain Bird por 1 Solem 2E)



**Fuente Entrada - Limpieza acumulación
hojas en zona bombas y flotantes**



**Fase 7 Oasis - Fuga por estrangulamiento
raíces frente apartamentos nuevos
(1,5 ml PE Ø32 y 2 enlaces)**