

1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se relacionan todos los trabajos realizados por **3RS GESTIÓN** para el Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y el Mantenimiento de las Zonas Verdes de la entidad urbanística "Hacienda del Álamo Golf Resort", en el mes **SEPTIEMBRE 2026**.

1.1. TRABAJOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Resolución de **ACTO VANDÁLICO** por reposición de contenedor de basura de 1.100L roto por la reiteración de vertido de escombros en C/ Alemania, 31. Se informa a la EUC.



A petición de la EUC y dado el incremento de llenado observado en algunos contenedores, se procede a la instalación de:

- 1 Uds. contenedor de selectiva (amarillo de envases) de 3.200 litros frente a Urb. Oasis, Paseo Alameda:



1.2. TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

ACTO VANDÁLICO por vertido de escombros en el contenedor situado dentro del acopio de podas, reservado para el vaciado de la barredora de calles



Trabajos de limpieza y desinfección de imbornales de la red de recogida de pluviales de toda la urbanización:



Vial principal



Vial B



Vial principal



UA4



UA4



UA4



Fase 1 - Paseo Alameda



Fase 2 - C/ Brasil



Fase 2 - C/ Brasil



Fase 7 - Paseo Alameda

1.3. TRABAJOS DE JARDINERÍA

Limpieza mecánica con mini retroexcavadora de los parterres de corteza de pino de Plaza Alemania, eliminando tuberías rotas, corteza y lámina geotextil en mal estado



Desbroce y limpieza en Jardín C/ Vistas al Green, desde aparcamiento Casa Club hasta Zona Mantenimiento




Desbroce y limpieza en Jardín C/ Vistas al Green, desde Zona Mantenimiento hasta el final




Desbroce y limpieza en C/ Hungría (Sector sin Viviendas)





Tratamientos fitosanitarios contra malas hierbas en Sector UA4



Tratamientos fitosanitarios contra picudo de palmeras datileras em viviendas privadas



Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda de la Fase 1:



Tratamientos fitosanitarios contra malas hierbas en C/ Italia, C/ Vistas al Green y lateral derecho junto al Vial Principal desde zona Mantenimiento hasta Academia



Desbroce y limpieza de las jardineras de la fuente de la entrada




Recorte de setos de parterres y lateral de laurel en Jardín por Cuadros



Recorte de setos y ficus de alineación, desbroce y limpieza en Vial Principal







Desbroce y limpieza en C/ Letonia






Desbroce y limpieza en el entorno de la C/ Luxemburgo





Desbroce y limpieza junto a Parking 2 de Pueblo Español y jardín junto a piscina



Desbroce y limpieza en C/ Francia



Recorte de seto de hibiscos y poda de palmeras menores de 3m en anillo EUM, junto a Zona Deportiva



Nueva plantación de flor en la rotonda de entrada. Retirada de planta seca existente, aporte de materia orgánica, entrecavado y nueva plantación de otoño compuesta de tagete amarillo M12



Revisión de la red de riego, abriendo arquetas y comprobando programadores, electroválvulas y puntos de emisión, detectando y reparando cada una de las incidencias detectadas en las siguientes ubicaciones:



Fase 6 - Jardín Olivos B (reparación tubería 1 ml PE Ø32, 2 enlaces)



Fase 6 - C/ Guinea (reparación 0,5 ml PE Ø16, 2 enlaces)



Fase 6 - C/ Guinea (reparación 0,5 ml PE Ø16, 2 enlaces)



Fase 1 - Vial B (reparación tubería 1 ml PE Ø16, 2 enlaces)



Fase 6 - C/ Guinea (reparación 1 ml PE Ø16, 1 enlace T)



Fase 6 - C/ Guinea (reparación 1 ml PE Ø16, 1 enlace T)



Fase 7 - Oasis (reparación 1 ml PE Ø32, 1 enlace y 2 tapones)



**Vial Ppal. (dcha.) - Frente Campo Fútbol
(reparación 0,5 ml PE Ø16, 1 enlace)**